



INDICAÇÃO

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal:

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, a execução de serviços de manutenção geral, recomposição de bloquetes e melhorias na pavimentação das ruas Mandacará e Angelim, localizadas no bairro Estância Burian.

As referidas vias apresentam trechos da pavimentação extremamente danificados, com bloquetes soltos e quebrados, buracos profundos e desníveis acentuados. Em diversos pontos, a situação é tão crítica que veículos têm dificuldade para trafegar, sendo obrigados a desviar constantemente dos obstáculos, trafegando em “zigue-zague” ou até mesmo na contramão, o que aumenta consideravelmente o risco de acidentes, como colisões, batidas e atropelamentos. Além disso, a irregularidade da via compromete diretamente a segurança dos pedestres, que também enfrentam dificuldades ao transitar pela região.

Destaca-se ainda a situação especialmente preocupante em um trecho no morro da rua Mandacará, após a Chácara Costa do Sol, onde a pavimentação encontra-se completamente deteriorada. Há grandes buracos, bloquetes soltos e instabilidade do solo, o que torna quase impossível a passagem segura de automóveis, exigindo manobras arriscadas por parte dos motoristas.

A realização desses reparos é de fundamental importância para assegurar a segurança, o bem-estar e a mobilidade dos moradores e transeuntes da região, além de contribuir para a preservação da via pública e a redução de riscos de acidentes.

Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da presente matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 31 de julho de 2025 .

Belmar Diniz

Vereador - PT



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://camarajoaomonlevade.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003200380038003A005000

Assinado eletronicamente por **Belmar Lacerda Silva Diniz** em 31/07/2025 14:01

Checksum: **19F22194D869741F1A2E6D3B8D1F6C9A58B24D9DDB888B28DD35A32899F92F5B**

