



## INDICAÇÃO

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal:

Indica ao Prefeito Municipal, ouvido o Plenário, que proceda com o encaminhamento da presente demanda à Secretaria Municipal de Obras e aos setores competentes, para que seja realizada visita técnica, juntamente com a equipe de engenharia da secretaria, visando à avaliação e adoção de medidas corretivas relacionadas a problemas de infiltração provenientes de bueiro localizado na esquina da Rua Botafogo com a Rua Raimundo Corrêa, especificamente em frente ao imóvel de nº 265 da Rua Botafogo, no bairro Loanda.

A presente indicação decorre de relatos encaminhados por moradores da localidade, os quais informam que, sempre que ocorrem chuvas, o referido bueiro apresenta falhas no escoamento e infiltrações, permitindo que a água alcance a residência situada na Rua Raimundo Corrêa, nº 129, localizada na esquina do referido cruzamento.

Segundo os moradores, a situação vem gerando grande insegurança e preocupação à família atingida, tendo em vista que a infiltração recorrente já apresenta riscos à estrutura do imóvel, além do temor constante de agravamento do problema durante períodos chuvosos mais intensos.

Importante destacar que problemas relacionados à drenagem urbana e infiltrações em vias públicas impactam diretamente a segurança, a dignidade e a tranquilidade das famílias, especialmente quando há risco de comprometimento estrutural de residências. A ausência de intervenção técnica adequada pode ocasionar danos materiais severos, prejuízos financeiros aos moradores e até situações de risco à integridade física dos residentes.

Ressalta-se ainda que este gabinete já encaminhou anteriormente demanda semelhante relacionada à própria Rua Botafogo, por meio da Indicação nº 591/2021, referente a infiltrações e entrada de água em outro imóvel situado nas proximidades do número 232 da referida via, situação que demonstra que os problemas de drenagem e escoamento naquela região vêm se repetindo ao longo dos anos e merecem atenção prioritária do Poder Público.

Diante da gravidade da situação e dos potenciais riscos estruturais ao imóvel atingido, solicita-se que a presente demanda seja atendida com a maior brevidade possível, promovendo-se a realização de vistoria técnica no local, elaboração de estudo de engenharia e adoção das medidas necessárias para solução definitiva do problema, garantindo maior segurança e tranquilidade aos moradores da região.

A presente indicação busca assegurar proteção à integridade das residências afetadas, prevenção de danos estruturais e melhores condições de segurança e qualidade de vida à





Câmara Municipal de  
**João Monlevade**  
*Câmara forte, cidade forte!*

população local.

Sala de Sessões da Câmara, 22 de maio de 2026 .

**Bruno Nepomuceno Braga**

**Vereador - AVANTE**



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://camarajoaomonlevade.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 330034003100390033003A005000

Assinado eletronicamente por **Bruno Nepomuceno Braga** em 22/05/2026 16:00

Checksum: **FE5C502779D8F45DD0CD185B6574E73CC986F79447E27062CB99986B901009D7**



Autenticar documento em <https://camarajoaomonlevade.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 330034003100390033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.