



Câmara Municipal de
João Monlevade
Câmara forte, cidade forte!

INDICAÇÃO

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal:

Indico à Secretaria Municipal competente que envie, com urgência, uma equipe da Defesa Civil para realizar vistoria técnica na Rua Mármore, em frente ao nº 107, no bairro Alvorada. Moradores relataram que o assoalho da via apresenta afundamento, o que pode indicar comprometimento do solo e risco estrutural. Há também preocupação com o muro existente no local, que, segundo informações, apresenta sinais de instabilidade e pode vir a ceder.

Moradores relataram que o assoalho da via apresenta afundamento, o que pode indicar comprometimento do solo e risco estrutural. Há também preocupação com o muro existente no local, que, segundo informações, apresenta sinais de instabilidade e pode vir a ceder.

Diante do risco à segurança dos moradores e transeuntes, solicito que sejam adotadas as medidas necessárias para avaliação e prevenção de possíveis acidentes.

Sala de Sessões da Câmara, 7 de outubro de 2025 .

Zuza Gino de Oliveira Veloso

Vereador - AVANTE



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://camarajoaomonlevade.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 33003400370037003A005000

Assinado eletronicamente por **Zuza Gino de Oliveira Veloso** em 07/10/2025 15:57

Checksum: **E1B183E46ECD5C7B8BBD037E6A83A367D3956811F2BA007358DB30840A6ADE2C**



Autenticar documento em <https://camarajoaomonlevade.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 33003400370037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.