

INDICAÇÃO

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal:

Indica ao Prefeito Municipal, ouvido o Plenário, que determine o encaminhamento da presente demanda à Secretaria Municipal de Obras, para que seja realizada vistoria técnica no muro localizado na Rua 1, nº 245, Bairro Nova Esperança, nas proximidades da Unidade Básica de Saúde, com a adoção das providências necessárias para garantir a segurança da população.

A presente indicação decorre de solicitação encaminhada a este gabinete por moradora da Rua 1, nº 245, Bairro Nova Esperança, que relatou preocupação com as condições de conservação do muro existente nas proximidades da Unidade Básica de Saúde.

Segundo as informações recebidas, a estrutura, que conforme informado pertence ao Município, foi construída há muitos anos e atualmente apresenta sinais de deterioração em diversos trechos, com partes quebradas, desgaste acentuado e comprometimento aparente de sua integridade. A situação tem causado apreensão entre os moradores, diante do receio de que o agravamento dos danos possa representar riscos à segurança de pedestres, usuários da unidade de saúde e demais pessoas que transitam diariamente pelo local.

A manutenção preventiva das estruturas públicas constitui medida essencial para preservar a segurança da população, evitar a evolução dos danos e garantir a adequada conservação do patrimônio público. Além disso, por se tratar de área situada nas proximidades de uma Unidade Básica de Saúde, o fluxo constante de crianças, idosos, pessoas com deficiência, pacientes e acompanhantes reforça a necessidade de uma avaliação técnica criteriosa e da adoção das medidas preventivas cabíveis.

Diante do exposto, solicita-se que a Secretaria Municipal de Obras realize vistoria técnica no local, promovendo a avaliação das condições do muro e de sua base estrutural, emitindo parecer quanto à necessidade de intervenção.

Caso seja constatada a necessidade de execução de obras, solicita-se que sejam adotadas as providências cabíveis, avaliando, entre outras alternativas, a recuperação da estrutura existente, a reconstrução dos trechos danificados e, caso tecnicamente recomendável, o alteamento da parede em alvenaria ou outra solução de engenharia que proporcione maior estabilidade, segurança e durabilidade à estrutura.





Câmara Municipal de
João Monlevade
Câmara forte, cidade forte!

Por fim, solicita-se que, após a realização da vistoria, sejam encaminhadas a este gabinete informações acerca das conclusões técnicas e das providências eventualmente adotadas, possibilitando prestar o devido retorno à cidadã que apresentou a demanda.

Trata-se de uma medida de caráter preventivo, voltada à preservação da segurança dos moradores e de todos os cidadãos que utilizam diariamente a região, razão pela qual se solicita especial atenção da Administração Municipal para o atendimento da presente indicação.

Sala de Sessões da Câmara, 30 de julho de 2026 .

Bruno Nepomuceno Braga

Vereador - AVANTE



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://camarajoaomonlevade.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 330035003800330039003A005000

Assinado eletronicamente por **Bruno Nepomuceno Braga** em 30/07/2026 11:46

Checksum: **1A46F8A65633807A7DCAF19C3F3C39F57DEDE9D6CDD8409DEA31B8FDB53F2429**

