



Câmara Municipal de
João Monlevade
Câmara forte, cidade forte!

INDICAÇÃO

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal:

Indico ao Prefeito Municipal, após apreciação do Plenário, que determine ao Departamento Municipal de Águas e Esgotos a realização de vistoria técnica na Rua Bagé, nº 64, Bairro ABM, onde há uma tubulação exposta pertencente ao DAE.

A situação tem dificultado a realização de obras no local e representa risco de acidentes aos moradores, devido à exposição da tubulação.

A presente indicação visa garantir a segurança dos moradores e possibilitar a adequada manutenção da infraestrutura de água e esgoto, assegurando condições adequadas de uso do imóvel.

Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 31 de outubro de 2025 .

Sinval Jacinto Dias

Vereador - PL



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://camarajoaomonlevade.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 34003000320039003A005000

Assinado eletronicamente por **Sinval Jacinto Dias** em **31/10/2025 16:18**

Checksum: **DA51800149745846A753BC1B64484642216336537B7BED4067F256B0D18F6BC3**



Autenticar documento em <https://camarajoaomonlevade.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 34003000320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.