Câmara Municipal de João Monlevade

N.° do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
2949/2025	**2961/2025**	**07/10/2025 16:19:25**	**07/10/2025 15:57:33**

Tipo

INDICAÇÃO

Número

1294/2025

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

ZUZA GINO DE OLIVEIRA VELOSO

Ementa:

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria competente que envie, com urgência, uma equipe da Defesa Civil para realizar vistoria técnica na rua Mármore, em frente ao nº 107, no bairro Alvorada. Moradores relataram que o assoalho da via apresenta afundamento, o que pode indicar comprometimento do solo e risco estrutural. Há também preocupação com o muro existente no local, que, segundo informações, apresenta sinais de instabilidade e pode vir a ceder.

Autenticar documento em https://camarajoaomonlevade.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 360033003200340003A004300, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.