



Câmara Municipal de João Monlevade

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
4714/2026	4762/2026	07/08/2026 09:51:39	30/07/2026 09:14:52

Tipo

INDICAÇÃO

Número

937/2026

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

BRUNO NEPOMUCENO BRAGA

Ementa:

Indica ao Prefeito Municipal, ouvido o Plenário, que determine o encaminhamento da presente demanda ao Departamento Municipal de Águas e Esgotos (DAE), para que seja realizada vistoria técnica no córrego localizado nos fundos do imóvel situado na rua Viçosa, nº 19, bairro Sion, visando à avaliação da viabilidade de sua canalização por meio da instalação de manilhas ou da adoção de outra solução técnica que se mostrar mais adequada.

